



TP4改动

- J2交流电压改为25V
- 将C16.C17.C21.电解改为50V.
- VR2改为5K,将电压整至24V.
- J1交流电压改为160V
- 将VR5,VR6改为200K, R3,R8改为470K
- 调整VR5,VR6将HV电压调至150V

